Ringvägen Östhammar

Årsbesiktning



30.04.2026

s2p.fi

Innehåll

Rapportens information 3
Besiktningsinformation 3
Inspekterat område 4
Inspekterade objekt 5
Reparationsbehov 7
Om denna rapport 11
Friskrivningsklausuler 11
Beskrivning av riskbedömningen 12
Status för reparationsbehov 13

Rapportens information

Rapport-ID	47878 version 1
Datum som rapporten skapades	30.04.2026 14:53

Besiktningsinformation

Allmän information

Unikt ID	47878
Besiktningstid	30.04.2026 10:10 — 10:10
Besiktningsanteckning	
Väder	Betingelser: Mulet. Temperatur: 14.2 °C (Det känns som: 14.2 °C) Vindhastighet: 13.7 km/h


Inspektör

Namn	Rasmus Lööv
S2P certifikat	INS 10 0003
E-post	rasmus@loovutemiljo.se

Företag

Information	Lööv Utemiljö AB

Inspekterat område





Namn	Ringvägen Östhammar
Adress	Ringvägen 3B, Östhammar
Koordinater	60°15'18.6"N 18°21'8.5"E
Ytterligare information	

Statistik

Risknivå	Områdesrisker	Utrustningsrisker	Totalt antal risker
X	0	0	0
A	0	0	0
B	0	1	1
C	0	3	3
D	1	0	1
-	0	0	0
Ingen riskbedömning	0	2	2

Se förklaring för risknivåer i slutet av denna rapport.

Inspekterade objekt



2026 / 04 / 30

Basketkorg Bläckfisk

Reparationsbehov 1

Högsta risken -



2026 / 04 / 30

Sandlåda

Reparationsbehov 1

Högsta risken C



2026 / 04 / 30

Vipp-plattor



2026 / 04 / 30

Vippgunga bil

Tillverkare Hags



2026 / 04 / 30

Vippgunga häst

Tillverkare Hags



2026 / 04 / 30

Klätterställning med rutsch

Reparationsbehov	3
Högsta risken	B



2026 / 04 / 30

Gungställning

Tillverkare	Hags
Reparationsbehov	1
Högsta risken	C

Reparationsbehov

30.04.2026 **Skapad #107033** **Rasmus Lööv**



Ringvägen Östhammar

Beskrivning

Hänvisningsskylt saknas på lekplatsen. Ska innehålla informationen: Adress, nummer till SOS, kontaktuppgifter till underhållspersonal.

Riskbedömning

D

16.05.2025 **Skapad #58261** **Rasmus Lööv**



Basketkorg Bläckfisk

Beskrivning

Utrustningen saknar produktskylt.

30.04.2026 **Skapad #107027** **Rasmus Lööv**



Sandlåda



2026 / 04 / 30

Beskrivning

Skruvskalle sticker ut

Riskbedömning

C

Riv-, skärsår
Ytlig

16.05.2025 **Skapad #58268** **Rasmus Lööv**



Klätterställning med rutsch



2026 / 04 / 30



2025 / 05 / 16

Beskrivning

Produkten är mycket ostabil i sidled vid tryck.

Riskbedömning

C

Blåmärken
Ytlig, mindre än ~6 cm i ansiktet eller ~8 cm på kroppen

16.05.2025 **Skapad #58270** **Rasmus Lööv**



Klätterställning med rutsch



2026 / 04 / 30



2025 / 05 / 16

Beskrivning

Ställe där finger kan fastna I rutschens startdel.

Riskbedömning

B

Amputation
Finger/ fingrar, tå/ tår, hand, fot, (del av) arm, ben, öga

16.05.2025 **Skapad #58274** **Rasmus Lööv**



Klätterställning med rutsch

Beskrivning

Utrustningen saknar produktskylt.

16.05.2025 **Skapad #58276** **Rasmus Lööv**



Gungställning



2026 / 04 / 30



2025 / 05 / 16

Beskrivning

Kraftiga sprickor i gungställning konstruktion.

Riskbedömning

C

Ingen förutsägbar skada
Ingen skada

Om denna rapport

De normativa referensdokumenten för denna inspektion är:


EN 1176-1	Lekredskap och ytbeläggning - Del 1: Allmänna säkerhetskrav och provningsmetoder
EN 1176-2	Lekredskap och ytbeläggning - Del 2: Gungor - Kompletterande säkerhetskrav och provningsmetoder
EN 1176-3	Lekredskap och ytbeläggning – Del 3: Rutschbanor – Kompletterande säkerhetskrav och Provningsmetoder
EN 1176-6	Lekredskap och ytbeläggning - Del 6: Vippgungor - Kompletterande säkerhetskrav och provningsmetoder
EN 1176-7	Lekredskap och ytbeläggning - Del 7: Vägledning för installation, besiktning, underhåll och drift
EN 1177	Stötdämpande ytbeläggning för lekplatsen - Bestämning av kritisk fallhöjd
EN 15312	Fritt tillgänglig multisportutrustning - Krav, inkluderande säkerhet och provningsmetoder
TR 16396	Lekredskap för barn - Svar på tolkningsfrågor avseende EN 1176 och dess ingående delar
TR 16879	Lekplatser och utrustning för fritidsaktiviter - Vägledning gällande placering och separation
TR 17207 / ISO 24665	Ramverk för lekplatsinspektörernas kompetens
(EU) 2019/417	Kommissionens implementeeringsbeslut -- av Europeiska unionens snabba informationssystem "RAPEX" -- om allmän produktsäkerhet och dess anmälningssystem
[Nationell lag]	[Nationell lags namn]
Safe to Play Encyclopedia	S2P-certifieringens officiella kunskapskälla som omfattar t.ex. förklaringar av säkerhetskrav, layoutdesign och riskbedömning.

Friskrivningsklausuler

Reparationsuppmaningarna som presenteras i detta dokument är endast riktlinjer. Ägaren av området bestämmer, vad som repareras och hur. Sättet som reparationer genomförs på bör säkerställa säkerheten för slutresultatet som helhet.

Beskrivning av riskbedömningen

Riskbedömningen som används i denna inspektionsrapport är baserad på riskbedömningsmetoden härledd från RAPEX-direktivet (2010/15/EU), särskilt tillämpad för risker i lek- och idrottsområden. Riskbedömningsmetoden lärs ut till de som har genomgått Safe to Play-inspektörsutbildningen. Ett certifikat på Inspect-nivå är ett bevis på en persons förmåga att utföra en riskbedömning, även om en icke-certifierad person också kan vara kvalificerad. Endast en riskbedömning utförd av en kvalificerad person på plats kan anses vara tillförlitlig.
Nivån på risken beror på hur allvarlig den förmodade skadan är och sannolikheten för att den inträffar.
Skadans svårighetsgrad klassificeras i fyra svårighetsgrader, varav "1" motsvarar blåmärken och "4" motsvarar döden.
Sannolikheten för skada bedöms i 5 steg där "3" motsvarar en normal sannolikhet.
Risknivån som bestäms av de två ovanstående faktorerna indikeras med bokstäverna X, A, B, C, D och "-" enligt matrisen nedan. Den korrigerande åtgärden bör planeras utifrån risknivån.



"X" Kritisk: Risken ska omedelbart åtgärdas.
"A" Allvarlig: Risken ska åtgärdas utan dröjsmål.
"B" hög: Risken åtgärdas normalt men kan lämnas som den är i de områden där den acceptabla risknivån är högre än normalt.
"C" medium; Risken lämnas normalt som den är men kan åtgärdas i de områden där den acceptabla risknivån är lägre än normalt.
"D" Låg: Risken är låg. "-" Ingen: Ingen risk alls.

Status för reparationsbehov

Inspektionsanmärkningar för området och föremålen klassificeras i olika tillstånd efter vad som ska göras med dem härnäst:
"Skapat": En ny post och chefen måste bestämma vad som ska göras med den.
"Övervakad": Äldre post för vilken chefen har begärt ytterligare information.
"Omvärderad": Ytterligare information har lämnats av inspektören och chefen måste bestämma vad som ska göras med den.
"Planerad": Chefen har bestämt hur och när de korrigerande åtgärderna ska göras, men åtgärderna har ännu inte slutförts.
"Reparerad": Korrigerande åtgärd har vidtagits och ingen ytterligare åtgärd krävs.
"Inget behov av åtgärd": Chefen har beslutat att det inte finns något behov av korrigerande åtgärder.